



OGGETTO DEL PROGETTO

Intervento di Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Architettonico Rurale:

Recupero, Conservazione, Restauro e Risanamento Conservativo dell'Ex Palazzo Comunale di Revello

LOCALIZZAZIONE

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI REVELLO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE

FASCICOLO FOTOGRAFICO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LOTTO	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTO	N° ELABORATO	VERSIONE
CRCM	0	E	PG	014	0

versione	data	oggetto
0	30/08/2021	1° emissione
1		
2		
3		

DATI PROGETTISTI



Arch. Stefano Pomero

EssePi Studio di Architettura


Via Alessandro Volta n° 9

12037 Saluzzo (CN)

Tel/Fax | 0175/217530

E-mail | info@essepistudio.it

Web | www.essepistudio.it



TIMBRI - FIRME



COMMITENZA

COMUNE DI REVELLO

Piazza Denina n° 2, 12036 Revello (CN)

Tel: 0175 - 257171 | Fax: 0175 - 759477


info@comune.revello.cn.it | www.comune.revello.cn.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il R.U.P.

Denis Cravero

Geom. Denis CRAVERO



S O M M A R I O

1.	CONTESTO IN CUI E' INSERITO L'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO ..	3
2.	IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO - STATO DEI LUOGHI.....	5
3.	FOTOGRAFIE INTERNI	8
4.	FOTOGRAFIE PARTICOLARI	9

1. CONTESTO IN CUI E' INSERITO L'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO



Figura 1 – Vista sull'incrocio tra Piazza Denina e Via Salita alla Maddalena



Figura 2 – Vista dell'immobile oggetto di intervento nel suo contesto, da Via Salita alla Maddalena



Figura 3 – Vista di Piazza Denina da Via Vittorio Emanuele III



Figura 4 – Vista del mercato coperto situato a fianco dell'immobile oggetto di intervento

2. IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO - STATO DEI LUOGHI



Figura 5 – Vista Prospetti Sud ed Est



Figura 6 - Vista Prospetti Est e Nord



Figura 7 - Vista Prospetto Nord



Figura 8 - Vista Prospetto Ovest



Figura 9 - Vista Prospetto Ovest



Figura 10 - Vista Tunnel lato Nord

3. FOTOGRAFIE INTERNI



Figura 11 - Vista Piano Secondo



Figura 12 – Vista piano Terzo - Sottotetto

4. FOTOGRAFIE PARTICOLARI



Figura 13 - Vista lesioni parte bassa prospetto sud



Figura 14 - Vista lesioni porta di accesso vano scale



Figura 15 - Vista lesioni su intonaco- prospetto sud – vano scale



Figura 16 - Lesione prospetto ovest - parte bassa



Figura 17 - Particolare lesione prospetto est - muratura in mattoni faccia a vista



Figura 18 – Lesione strutturale prospetto sud - parte alta



Figura 19 - Particolare strati intonaco e coloratura di facciata



Figura 20 - Vista particolare dell'orditura della copertura



Figura 21 - Vista particolare dell'orditura della copertura



Figura 22 - Vista lesione su apertura prospetto sud piano primo



Figura 23 – Vista lesione apertura piano secondo



Figura 24 – Vista Lesioni Volta Vano Scale